

| Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД | | |
|--|---|---|
| Број 9. | | |
| Број | Питање | Одговор |
| 1. | У делу документације који се односи на предмер и предрачун радова -део II Санација фасаде -група радова 8. ПВЦ Столарија-Обзиром да се спољне и унутрашње димензије прозора разликују за 15 cm, а како нови прозори морају бити израђени према датим мерама и шемама, јавиће се велики делови необрађеног зида у ентеријеру. Позиција обраде шпалетни се не налази у опису позиције замене прозора, а ни у једном другом делу предмера је нема као засебне позиције. Да ли треба предвидети и позицију обраде шпалетни у овим позицијама које се односе на ПВЦ столарију и које су количине у питању? | Позиција обраде шпалетни се налази у оквиру предмера у делу II Санација фасаде / 11.Разни радови / Позиција 11.1. |

Комисија за јавну набавку

