

Извођење радова на санацији крова, санацији фасаде и замени прозора на делу објекта, адаптацији и реконструкцији дела таванског простора у лекарске собе и реконструкцији амфитеатра на објекту Ургентног центра КЦС, број набавке: ОП/9-2018/РД		
Број 12.		
Број	Питање	Одговор
1.	Код позиције столарије предвиђена је подпрозорска даска. Обзиром на цену полимермера, да ли може да се угради друга врста подпрозорске даске?	Не постоји могућност за уградњу друге врсте подпрозорске клупице јер је израда и постављање прозорске клупице од полимермера захтев из Услови за предузимање мера техничке заштите за санацију крова, санацију фасада и замена прозора на делу објекта Ургентног центра КЦС, а које је издао Завод за заштиту споменика културе града Београда.

Комисија за јавну набавку

